


Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten



Die Überwurfmutter am Verschraubungskörper ist bei Auslieferung nur Handfest angezogen, um eine Ausrichtung zu ermöglichen. Nach dem Einbau den Verschraubungskörper mit einem Schraubenschlüssel (1) festhalten und die Überwurfmutter mit einem weiteren Schraubenschlüssel (2) 1 1/4 Umdrehungen anziehen.

The union nut on the screw body is only hand-tightened upon delivery to allow alignment. After installation, hold the screw body with a wrench (1) and tighten the union nut with another wrench (2) 1 1/4 turns

Anwendungsbeispiel / Example of Application

		Maße in mm Dimensions in millimeters		Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances		Fertigzustand finished condition		Maßstab Scale		Menge Quantity	
								Rohstoff/Raw material Rohteil-Nr./Raw piece No.		Edelstahl/Stainless Steel	
								Gewicht/Weight		0,3Kg	
								Benennung/Designation		VD30-00 LWL mit Vakuumdurchführung VD30-00 Fibre Optic Cable with Vacuum Feed-Through Fitting	
C		Montageanleitung	27.09.19	Ouh					Sachnummer/Part-No.		Blatt Sheet 1
B		3D-Umsetzung	14.06.10	Husic					ZN0075		von of 1
A		-----	07.12.05	Bu							
Ausg. Issue		Änderung Modification	Datum Date	Name Name	Dateiname Filename	ZN007503_VD30-00...Prt		Ursprung Source		MegaCAD	

